

川口川 枝きり結果報告

川口川沿いの道路に竹や木の枝が伸びて、雨が降ると枝が垂れて通行するのに非常に危険なため、竹や枝きりを実施した。

1. 実施日：08年10月19日（日）午前8時～
2. 場 所：下記地図参照

【枝きりの実施場所】



【枝きり前の垣根】



【枝きり実施後生い茂った枝がなくなったのでスッキリしました】



【竹や枝きり作業中】